

**Kontaktdaten:**

Name der Einrichtung: **Strandhotel Senftenberger See**

Adresse: Am See 3, 01968 Senftenberg

Telefon/ Fax: 03573-800-400/ -401

E-Mail: [strandhotel@senftenberger-see.de](mailto:strandhotel@senftenberger-see.de)

Website: [www.senftenberger-see.de](http://www.senftenberger-see.de)

**Kurzbeschreibung:****Allgemeines zur Barrierefreiheit**

- 1 ausgewiesener Behindertenparkplatz vorhanden
- Zugang zum Gebäude: über Rampe (9%)
- 1 Doppelzimmer im Erdgeschoss über Rampe erreichbar
- Frühstücksraum/ Restaurant im Erdgeschoss stufenlos erreichbar, Türbreite: 102cm
- Gästetoilette für Gäste mit Mobilitätseinschränkungen stufenlos erreichbar. Türbreite: 95cm, Bewegungsfläche vor dem WC: 150cm x 131cm, rechts: 82cm x 100cm, links: 73cm x >150cm, Haltegriffe vorhanden

**Zimmer & Sanitärbereich**

- 1 Doppelzimmer im Erdgeschoss über Rampe erreichbar
- Breite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge: 82cm
- Bewegungsfläche im Zimmer: >150cm x >150cm
- Türbreite Sanitärbereich: 94cm
- Bewegungsfläche vor dem WC: >150cm x >150cm, rechts: 0cm x 0cm, links: 128cm x >150cm, Haltegriffe vorhanden
- Dusche stufenlos mit dem Rollstuhl befahrbar, Bewegungsfläche der Dusche: 128cm x 150cm, Sitzmöglichkeit in der Dusche vorhanden

**Erhebung der Daten:**

geprüfte Daten, erhoben von Tourismusakademie Brandenburg, Tourismusverband Niederlausitz e.V.  
am 09.12.2008

**Ansprechpartner:**

Tourismusakademie Brandenburg c/o TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH

Kerstin Lehmann, Am Neuen Markt 1, 14467 Potsdam

Tel. +49 331 / 29873-786, Fax + 49 331 / 29873-781

[lehmann@tourismusakademie-brandenburg.de](mailto:lehmann@tourismusakademie-brandenburg.de), [www.tourismusakademie-brandenburg.de](http://www.tourismusakademie-brandenburg.de)

**Zusatzinformation: Kategorisierung der Barrierefreiheit laut Deutschem Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA Bundesverband)**A-i 

Die Einrichtung erfüllt nicht alle Kriterien der Kategorien A und B der „Mindeststandards für die Kategorisierung barrierefreier Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe in Deutschland“. Sie ist somit laut DEHOGA nicht im vollen Umfang als barrierefrei für Gäste mit einer Gehbehinderung oder einem Rollstuhl einzustufen. Das Piktogramm Kategorie A-i wird bei Erfüllung der Mindestkriterien: Türbreite von 70cm und maximal eine Stufe vergeben. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die vor Ort vorhandenen Angebote.

Auf den folgenden Seiten können Sie anhand der beiden rechten Tabellenspalten nachvollziehen, welche der abgefragten Punkte im Einzelnen die DEHOGA-Mindeststandards erfüllen. Weitere Informationen zu den Mindeststandards unter: [www.dehoga-bundesverband.de/home/barrierefreiheit\\_0\\_1009\\_1039.html](http://www.dehoga-bundesverband.de/home/barrierefreiheit_0_1009_1039.html)

**1. Pkw-Stellplätze**

1.1	Ausweisung von 1 Pkw-Stellplätzen als sogenannte Behindertenparkplätze in der Nähe des Eingangs	✓	✓
1.2	Kommentar: Rasengittersteine		

**2. Zugang zum Betrieb**

2.3	über Rampe mit Höhe von 1,5 m und Länge von 17m (Neigung 9%)		
2.7	Durchgangsbreite der Eingangstür 102cm	✓	✓

**3. Rezeption**

3.2	Rezeptionscounter oder -tisch <u>nicht</u> teilweise auf eine Höhe von 85cm abgesenkt, aber andere Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden		
3.3	Kommentar: Teilbereich des Rezeptionscounters auf 74cm abgesenkt		

**4. Flure**

4.1	Breite der Flure, die zu den Aufzügen führen: 134cm	✓	
4.3	Breite der Flure, die zu sonstigen Einrichtungen (z.B. Speisebereich) führen: >150cm	✓	✓

**6. Zimmer**

6.1	Zugang stufenlos	✓	✓
6.5	Durchgangsbreite der Zimmertür 82cm	✓	
6.6	Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 82cm		
6.7	Bewegungsfläche vor dem Sanitärraum in den Zimmern >150cm x >150cm	✓	✓
6.8	Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes/ Bewegungsfläche im Zimmer allgemein >150cm x >150cm	✓	✓
6.9	Breite der Bewegungsfläche an dieser Längsseite des Bettes 136cm	✓	
6.11	Breite des schmalsten Durchgangs innerhalb der Zimmer 93cm	✓	✓
6.12	Höhe der Liegefläche 56cm		
6.13	0 unterfahrbare Betten (mind.15 cm hoch, über gesamte Bettbreite)		
6.14	Kücheneinrichtung (falls vorhanden) unterfahrbar		
6.15	Kücheneinrichtung (falls vorhanden) <u>nicht</u> unterfahrbar		
6.16	Kommentar: 1 Stufe muss überwunden werden, um vom Zimmer zur Terrasse zu gelangen (15cm von innen, 20cm von außen). Mobile Rampe vorhanden. Türbreite Terrassentür: 102cm.		

**7. Sanitärraum im Zimmer**

7.1	Zugang stufenlos	✓	✓
7.5	Durchgangsbreite der Tür zum Sanitärraum 94cm	✓	✓
7.6	Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 94cm		
7.7	Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf	✓	✓
7.10	Bewegungsfläche vor dem Waschtisch >150cm x >150cm	✓	✓
7.11	Tiefe der Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe von 67 cm beträgt 0cm		
7.12	Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) 83cm über dem Fußboden	✓	
7.14	kein im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch		



7.15	Bewegungsfläche vor dem WC-Becken >150cm x >150cm	✓	✓
7.16	Bewegungsfläche rechts neben dem WC-Becken 0cm x 0cm		
7.17	Bewegungsfläche links neben dem WC-Becken 128cm x >150cm	✓	✓
	Haltegriffe neben dem WC vorhanden		
7.21	rechts und links	✓	✓
7.22	Höhe (Oberkante): 84cm	✓	✓
7.23	Hinausragen der Haltegriffe von 30cm über die WC-Beckenvorderkante		
7.24	Abstand der Haltegriffe voneinander 67cm		
7.25	Beide Haltegriffe hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	✓	✓
7.28	Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 51cm		
7.29	Mit einem Rollstuhl stufenlos befahrbare Dusche	✓	✓
7.31	Bewegungsfläche der Dusche 128cm x 150cm	✓	
7.32	Haltegriffe der Dusche beginnend in der Höhe von 86cm über dem Fußboden	✓	✓
7.34	fest installierter, klappbarer oder einhängbarer Duschsitz vorhanden	✓	✓
7.36	Duscharmatur aus einer Sitzposition seitlich in Höhe von 105cm erreichbar	✓	
7.37	Notruf vorhanden		

### 8. Separate Gästetoilette



8.1	Zugang stufenlos	✓	✓
8.5	Durchgangsbreite der Tür zur Gästetoilette 95cm	✓	✓
8.6	Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 96cm		
8.7	Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf	✓	✓
8.10	Bewegungsfläche vor dem Waschtisch 150cm x 131cm	✓	
8.11	Tiefe der Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe von 67 cm beträgt 11cm	✓	
8.12	Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) 82cm über dem Fußboden	✓	
8.14	kein im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	✓	✓
8.15	Bewegungsfläche vor dem WC-Becken 150cm x 131cm	✓	
8.16	Bewegungsfläche rechts neben dem WC-Becken 82cm x 100cm		
8.17	Bewegungsfläche links neben dem WC-Becken 73cm x >150cm		
	Haltegriffe neben dem WC vorhanden		
8.21	rechts und links	✓	✓
8.22	Höhe (Oberkante): 83cm	✓	
8.23	Hinausragen der Haltegriffe von 30cm über die WC-Beckenvorderkante		
8.24	Abstand der Haltegriffe voneinander 71cm		
8.25	Beide Haltegriffe hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	✓	✓
8.28	Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 50cm		
8.29	Notruf vorhanden		

### 10. Zugang zu Frühstücksraum/ Restaurant/ Speisesaal



10.1	Stufenlos	✓	✓
10.5	Durchgangsbreite der Eingangstür 102cm		
10.6	Kommentar: für die Überwindung der Rampe zum Eingang wird evt. Hilfsperson benötigt (9% Steigung), Schwelle der Eingangstür 3cm		

**11. Die oben aufgeführten Daten wurden erhoben für**

11.2	Doppel- oder Zweibettzimmer, Zimmernummer: 1
------	----------------------------------------------

**12. Fachkompetenz/ Service**

12.3	Transfer bzw. Abholung vom Bahnhof/ von der Bushaltestelle etc. ist möglich.
12.5	Kommentar: Transferbus: VW Caddy (Gast muss umsetzbar sein, kein Spezialfahrzeug)